

転流工

平成27年9月22日 撮影



転流工呑口部
発破直後


防爆シート

トンネル内から発破をかけますが、外側で石が飛び散るのを防ぐため、シートをかけます。



転流工呑口部
防爆シートを外した状態

工事用照明



転流工呑口部
トンネル坑内より撮影

無事に貫通しました!!