




港湾

岸壁の老朽化対策


みやこし みやここう くわがさき
➤ 宮古市 宮古港 (鋤ヶ崎地区)

対策前



【防舷材の破損】


対策後



令和5年3月完了

対策の
効果

破損していた防舷材※を更新したことで、船舶が安全に係留できるようになりました。
(※防舷材は船舶と岸壁の間のクッション材)



防災・減災、国土強靱化のための
5か年加速化対策

現在実施中



岩手県
Iwate Prefecture

56

港湾

岸壁の老朽化対策

➤ 久慈市 久慈港（諏訪下地区）

対策前


昭和40年代完成
（50年以上経過）



※ 岸壁の下側
から撮影

【鉄筋の露出・コンクリートの剥離】

対策実施中



**対策の
内容**

船舶が安全に係留できるよう、老朽化が進行していた岸壁を補修します。



港湾

岸壁の老朽化対策

➤ おおふなとし 大船渡市 おおふなとこう 大船渡港 ののだ（野々田地区）

対策前

昭和40年代完成
（50年以上経過）

【岸壁の海中部分の鋼矢板の腐食】

対策前

※ 海中の鋼矢板の腐食状況

**対策の
内容**

老朽化が進行していた岸壁（海中の鋼矢板）を補修することで、
船舶が安全に係留できるようにします。