

・通行止め（日中）をしております。通行の際は迂回をご利用ください。
ご協力をお願い致します。

防護柵の傾きについて



防護柵終点側（増沢ローソン側）が一部傾いていますが、約1mの転石との接触が原因です。掘削土の堆積による土圧での傾きではないため、安全に走行できます。

ご心配をおかけしました。
より一層安全意識をもって作業していきます。

8月上旬作業状況

