




岩泉町
新たな「土砂災害が発生するおそれのある箇所」位置図 1 / 9

新たな「土砂災害が発生する
おそれのある箇所」位置図
岩泉町 1/9



土砂災害警戒区域等は2022年12月末時点のものである。
「測量法に基づく(国土地理院長承認(複製)R 5JHF 176)」
「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」





計画機関名 岩手県県土整備部砂防災害課

新たな「土砂災害が発生する
おそれのある箇所」位置図
岩泉町 1/9

岩 泉 町
新 た な 「 土 砂 災 害 が 発 生 す る お そ れ の あ る 箇 所 」 位 置 図 2 / 9


新たな「土砂災害が発生する
おそれのある箇所」位置図
岩泉町 2/9



土砂災害警戒区域等は2022年12月末時点のものである。
「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 5JHf 176」
「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」



計画機関名 岩手県県土整備部砂防災害課

新たな「土砂災害が発生する
おそれのある箇所」位置図
岩泉町 2/9



岩泉町
新たな「土砂災害が発生するおそれのある箇所」位置図 3 / 9

新たな「土砂災害が発生する
おそれのある箇所」位置図
岩泉町 3/9



土砂災害警戒区域等は2022年12月末時点のものである。
「測量法に基づく(国土地理院長承認(複製)R 5JHF 176)」
「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

0 500 1,000 1,500 2,000 m
1:25,000



計画機関名 岩手県土整備部砂防災害課

新たな「土砂災害が発生する
おそれのある箇所」位置図
岩泉町 3/9

岩泉町

新たな「土砂災害が発生するおそれのある箇所」位置図 4 / 9

新たな「土砂災害が発生する
おそれのある箇所」位置図
岩泉町 4/9



凡例

新たな「土砂災害が発生する
おそれのある箇所」

急傾斜地の崩壊

土石流

急傾斜地の崩壊

土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域

土石流

土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域

地滑り

土砂災害警戒区域



市町村界

旧市町村界

岩手県広域振興局管


岩泉町
新たな「土砂災害が発生するおそれのある箇所」位置図 5 / 9

新たな「土砂災害が発生する
おそれのある箇所」位置図
岩泉町 5/9



- 凡例
- 新たな「土砂災害が発生する
おそれのある箇所」
- 急傾斜地の崩壊
 - 土石流
- 急傾斜地の崩壊
- 土砂災害特別警戒区域
 - 土砂災害警戒区域
- 土石流
- 土砂災害特別警戒区域
 - 土砂災害警戒区域
- 地滑り
- 土砂災害警戒区域
- 市町村界
- 旧市町村界
 - 岩手県広域振興局所管

土砂災害警戒区域等は2022年12月末時点のものである。
「測量法に基づく(国土地理院長承認(複製)R 5JHF 176)
「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」



計画機関名 岩手県県土整備部砂防災害課

新たな「土砂災害が発生する
おそれのある箇所」位置図
岩泉町 5/9