平成 24 年度水稲の生育状況(6 月 15 日現在　速報)

1　移植後の5月第4半旬以降は概ね気温・日照時間とも平年を上回って経過していたが、6月第2半旬以降は寡照で経過している。
2　県全体では、草丈は29.1㎝、また、㎡あたりの茎数は238本と概ね平年並である。葉数は6.6枚で平年より0.3葉少ない（詳細は表1、2を参照）。海風等の影響で低温経過となっている沿岸部の生育量は、内陸部に比べてやや下回っている。
3　今後も、浅水管理を継続し茎数の確保に努める。目標茎数を確保した後は、土壌の還元化を抑制し根を健全に保つため、7～10日間程度の中干しを行うことを管理の基本とする。

表１　平成 24 年生育診断ほの地域別集計表（6 月 15 日現在）各農業改良普及センター調べ

地帯名	草丈			茎数			葉数		
	本年 (cm)	平年 (cm)	平年差 (cm)	本年 (本/㎡)	平年 (本/㎡)	平年比 (%)	本年 (枚)	平年 (枚)	平年差 (枚)
北上川上流	30.2	29.3	0.9	221	187	118	6.3	6.5	-0.2
北上川下流	28.8	29.1	-0.3	251	246	102	6.8	7.1	-0.3
東　　部	24.6	26.7	-2.1	190	229	83	6.0	6.9	-0.9
北　　部	30.1	29.9	0.2	173	223	78	6.0	6.1	-0.1
全　　県	29.1	29.1	0.0	238	230	104	6.6	6.9	-0.3

注：平年値は原則として平成 19 年から 23 年までの 5 か年の平均値を用いた.

表２　平成 24 年生育診断ほの品種別集計表（6 月 15 日現在）各農業改良普及センター調べ

品種名	草丈			茎数			葉数		
	本年 (cm)	平年 (cm)	平年差 (cm)	本年 (本/㎡)	平年 (本/㎡)	平年比 (%)	本年 (枚)	平年 (枚)	平年差 (枚)
いわてっこ	29.9	29.7	0.2	183	202	91	5.9	6.1	-0.2
あきたこまち	27.6	28.0	-0.4	207	192	108	6.3	6.7	-0.4
どんぴしゃり	29.5	29.8	-0.3	292	251	116	6.8	7.1	-0.3
ひとめぼれ	28.7	28.7	0.0	247	259	95	7.0	7.4	-0.4

注：平年値は原則として平成 19 年から 23 年までの 5 か年の平均値を用いた.



図１　各地の半旬別気象経過図（アメダス地点）