

経営比較分析表／団体全体（令和6年度決算）

岩手県

【事業概要】









業務名	業種名	現在配水能力(合計)(m ³ /日)	類似団体区分	施設数	1日平均配水量(m ³)
法適用	工業用水道事業	74,586	中規模	1	27,589
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	給水先事業所数	契約水量(m ³ /日)	管理者の情報	
-	19.9	23	43,833	自治体職員	

グラフ凡例




- 当該団体値（当該値）
- 類似団体平均値（平均値）

【】 令和6年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

令和6年度は、ユーザー企業の契約水量の増等により料金収入が増加したが、令和5年度から始まった新北上浄水場の供用に伴う減価償却等により「①経常収支比率」は令和5年度に引き続き100%を下回り、「②累積欠損比率」が増加したことから、経営の改善を図っていく必要がある。

「③流動比率」は、100%を超えており短期支払い能力は十分に備えているが、「④企業債残高対給水収益比率」が平均値を上回っていることから、引き続き今後の推移に留意が必要である。

「⑤料金回収率」、「⑦施設利用率」及び「⑧契約率」は平均値を下回っていることから、引き続き営業活動の強化とともに、施設規模の適正化等に取り組む必要がある。

また、「⑥給水原価」は過去の設備投資が多額であったため、企業債残高や減価償却費等が高額となっており、平均値よりも高い水準であることから、今後も更なる費用の削減に努めていく必要がある。

2. 老朽化の状況について

「①有形固定資産減価償却率」及び「②管路経年化率」は、平均値より低い水準にはあるが、「③管路更新率」が低いことから、引き続き施設の劣化状況等をアセットマネジメント計画に的確に反映しながら、計画的な修繕・改良に取り組んでいく必要がある。

全体総括

経営の健全性・効率性においては、平均値を下回る指標も散見され、経常収支比率は前年度に引き続き100%を下回る結果となっている。

また、今後の水需要の動向が不確定な状況にあるほか、物価高騰等による外部環境の変化や令和5年度から始まった新北上浄水場の減価償却などにより、経営状況は厳しさを増していくものと見込んでいることから、「長期経営方針（2020～2029）」及び「第2期中期経営計画」に基づき、経営基盤の強化に取り組んでいく。