

小本川河川激甚災害対策特別緊急事業

平成28年台風10号から10年





小本川卒郡地区 河川改修事業の概要

4

平成28年8月31日撮影

卒郡橋

浸水範囲

災害危険
区域

築堤

卒郡地区

築堤

河道掘削

卒郡橋

平成29年6月撮影

卒郡橋


築堤

築堤

築堤

令和7年9月撮影

標準横断面図






小本川中島地区 令和6年9月完成
小本川卒郡地区 令和7年3月完成



小本川中島地区 令和6年9月完成
小本川卒郡地区 令和7年3月完成


小本川中里地区 河川改修事業の概要

8







































標準横断面図



河道掘削
特殊堤
根継ぎ
町道嵩上

清水川

岩泉高校

大橋

永代橋
根継ぎ等

橋梁架替

下の橋

緩傾斜落差工
市街地工区

岩泉橋

龍ちゃんドーム

平成29年6月撮影



令和7年10月撮影



令和7年10月撮影



