
安家川河川改修進捗状況(1/3) 新橋下流側改修後状況写真



安家川河川改修進捗状況(2/3) 清水川橋付近 道路改良状況



安家川河川改修進捗状況(3/3) 大正橋床板、地覆打設完了

