




これまでの経緯

- R3.5.1 一関市、釜石市で震度5弱の地震が発生
道路パトロールにより変状を確認 → 20:30～全面通行止め
 - R3.5.2 北上土木及びコンサルで現地調査。変状の拡大を確認
 - R3.5.3 道路環境課及び砂防災害課で現地調査。変状の拡大を確認
 - R3.5.3 NEXCO東日本に秋田自動車道無料化の要請
 - R3.5.4 14:00 秋田自動車道(北上西～湯田IC)の無料化開始。
 - R3.5.6 監視カメラを2箇所を設置
 - R3.5.10 国の専門家による現地調査
 - R3.5.11 伸縮計を設置し、WEBでのリアルタイム監視開始
- 現在、地すべりの範囲を推定するためのボーリング調査等実施中



5/10(月)国の専門家による調査状況



変位の状況


【伸縮計 2】

単位：mm



【伸縮計11】

単位：mm



監視カメラ画像



今後の対応

