


# 国道107号 おいしい情報

Vo.3  
2021.07.15 発行


発行責任者  
北上土木センター  
電話0197-65-2738

## 監視カメラ画像



## 変状計測状況

### ○伸縮計(S-2)



## 7/5国の専門家等による調査状況等



## これまでの経緯

- R3.5.1 一関市、釜石市で震度5弱の地震が発生  
20:30～全面通行止めを開始
- 5.3 NEXCO東日本に秋田自動車道無料化の要請
- 5.4 14:00～秋田自動車道(北上西～湯田IC)の無料化開始
- 5.6 監視カメラを2箇所に設置
- 5.10 国の専門家(地質、地すべり、道路構造物、ダム)による現地調査
- 5.11 県が伸縮計を設置し、WEBによるリアルタイム監視・観測を開始
- 5.15 湯田ダム管理事務所が傾斜計を設置し、監視・観測を開始
- 5.25 第1回情報連絡会議
- 5.26 耳取地区住民説明会(町主催)
- 5.28 第1回技術検討会
- 6.7 水抜き横ボーリング開始
- 6.10 第2回情報連絡会議
- 7.5 国の専門家等による現地調査等
- 7.14 第2回技術検討会
- 7.15 第3回情報連絡会議



## 法面等変状調査進捗状況



歪計(B-0)

【想定断面図】  
水位230.8m (6.7時点)  
想定されるB-0地点のすべり面 GL 228m付近