

# 浚渫債による効果事例

## 河川 河川に堆積した土砂を撤去

かねがさきちょう 金ヶ崎町  
いしもちざわがわ 石持沢川 (北上川水系)  
きたかみがわ



### 対策の内容

河川に堆積した土砂を撤去し、河川の流下能力を確保したことで、洪水被害が発生するリスクを低減しました。