


位置図・現況写真



トンネルB 北側坑口上部クラック



トンネルB 北川坑口上部から



ロックシェッド (トンネルA西側)



トンネルA 内部状況

